



TORRENTE CHISOLA – SPONDA DESTRA IN VINOVO

- Cartello di divieto esistente in buono stato

Cartello di divieto esistente in buono stato



Cartello chiave esistente in buono stato




Cartello ventola esistente in buono stato



Stante chilometrico esistente e in buono stato

- Sfalcio mescolato di vegetazione eterogenea prevalentemente erbacea da eseguire fino al piede dei manufatti originali a lato campagna, lato fiume e in sommità;
- Sfalcio effettuato a mano per la pulizia dei fossi e spurgo degli stessi;
- Manutenzione delle paratoie;
- Decespugliamento degli argini fino al piede in sponda destra e sinistra della Dora baltea e del po, in eventuale presenza di cespugli, arbusti e alberi.

- Sfalcio mescolato di vegetazione eterogenea prevalentemente erbacea da eseguire fino al piede dei manufatti originali a lato campagna, lato fiume e in sommità;
- Sfalcio effettuato a mano per la pulizia dei fossi e spurgo degli stessi;
- Manutenzione delle paratoie;
- Decespugliamento degli argini fino al piede in sponda destra e sinistra della Dora baltea e del po, in eventuale presenza di cespugli, arbusti e alberi.



Fiumi Po, Grana Mellea, Maira, Varaita, Pellice, Chisone, Meletta, Banna, Chisola

(TO-E-168-M) **Lotto** LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE E DEI CORSI D'ACQUA
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA PIEMONTE OCCIDENTALE
Ufficio Operativo di Torino

Argini di None e Vinovo

1.5 000

VINYL

REP.	DESCRIPTION	DATA	REDAZ/ONE	VERIFICA
00				
01				
02				
03				

REDATTORI ing. SERRITELLA Sara

ing, Anna Maria FACCIPER]

[illegible]