

LEGENDA MAPPATURA DELLO STATO DI DEGRADO





- TIPO 1 - ABRASIONE SUPERFICIALE

Degradazione superficiale del manto di materiale superficiale per uno spessore variabile da 0 a 40 mm
- TIPO 2 - EROSIONE

Degradazione superficiale del manto di materiale superficiale per uno spessore variabile da 40 mm a 70 mm
- TIPO 3 - DISTACCO

Riduzione della sezione in c.a. con distacchi di spessore maggiore di 70 mm
- TIPO 4 - PULCIZIONE

Eliminazione di parti in c.a. per parte manuale e a parte meccanica



Coordinate: Agenzia Interregionale per il fiume Po - Via S. Giuseppe Gambati 75-43121 Parma



PR-E-1087 Lavori urgenti di messa in sicurezza della briglia di monte del torrente Enza della cassa di espansione di monte del torrente Enza CUP B7H2200180001



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO  
CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

Mappatura dello stato di degrado  
Tav. 3 di 3

2022-1087-PR-SF.07.3

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	4.11.2022	Emissione	MCA	RR	RR
I PROGETTISTI					
Aut. Ing. Medica Lancia					