

## LEGENDA

- Argini
- Viabilità per accesso agli argini

- Cartello di divieto esistente in buono stato
- Cartello chiavica esistente in buono stato
- Cartello ventola esistente in buono stato
- Stante chilometrico esistente e in buono stato

## LAVORAZIONI

- Sfalcio meccanico di vegetazione eterogenea prevalentemente erbacea da eseguire fino al piede dei manufatti arginali a lato campagna, lato fiume e in sommità;
- Sfalcio effettuato a mano per la pulizia dei fossi e spurgo degli stessi;
- Manutenzione delle paratoie;
- Decespugliamento degli argini fino al piede in sponda destra e sinistra della Dora Baltea e del Po, in eventuale presenza di cespugli, arbusti e alberi.



**Fiumi Po, Grana Mellea, Maira, Varaita, Pellice, Chisone, Meletta, Banna, Chisola**

## LAVORI DI MANUTENZIONE

**(TO-E-171-M)** Accordo quadro per la realizzazione degli interventi di manutenzione da realizzarsi nell'Area Po Piemonte Occidentale nel Triennio 2021-2023 Manutenzione delle opere idrauliche e dei corsi d'acqua afferenti alla DTI Piemonte Occidentale - Lotto 1

**Ufficio Operativo di Torino**

ELABORATO:

Argine di Villanova Solaro

SCALA:

1:2 000

ALLEGATO:

VILLA\_1

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA
00	Progetto esecutivo	Maggio 2021	E.S.	I.B.
01				
02				
03				

**REDATTORI** geom. Enrico Serena  
ing. Silvia Cordero  
i.i. Biagio Chiappero

Visto: Il Responsabile del Procedimento  
ing. Isabella Botta