

**Foto dell'intervento 2° tratto in sponda orografica destra nel Comune di Pieve Emanuele**



Tratto in forte erosione sponda destra



Sponda destra a monte del tratto eroso, difesa esistente

**Foto dell'intervento 2° tratto in sponda orografica destra nel Comune di Pieve Emanuele**



Sponda destra inizio dell'erosione spondale con sfiancamento del soprassoglio innescato dal crollo di alberature



Sponda destra del tratto in erosione che si sviluppa per un tratto di circa 100metri



**Foto dell'intervento 2° tratto in sponda orografica destra nel Comune di Pieve Emanuele**



Sponda destra fine del tratto in erosione, con presenza della vecchia difesa spondale in crollo



Tratto del soprassoglio spondale subito a valle dell'intervento con presenza della difesa spondale restante



**Foto dell'intervento 1° tratto in sponda orografica sinistra a valle ponte S.P. N.28**

**nel Comune di Locate Triulzi località Moro di Locate**

**Taglio vegetazione sulla sponda e soprassoglio in sinistra idraulica**



**Foto dell'intervento 1° tratto in sponda orografica sinistra ( in dx foto) a monte del ponte S.P. N.28  
nel Comune di Locate Triulzi, località Moro di Locate. c/o Marcevaggi**



**tratto in sponda orografica sinistra ( in dx foto), valle>monte, risagomatura difesa spondale**



Tratto in sponda sinistra



**Foto dell'intervento 1° tratto in sponda orografica sinistra ( in dx foto) a monte del ponte S.P. N.28  
nel Comune di Locate Triulzi, località Moro di Locate. c/o Marcevaggi**



Sponda sinistra tratto con difesa spondale esistente



Sponda sinistra tratto subito valle, stessa tipologia d'intervento eseguita nel 2013