



**PROVINCIA DI MANTOVA  
COMUNE DI MANTOVA**

**MN-E-409-M – LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CHIAVICA DEL RIO  
NEL COMUNE DI MANTOVA**

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA CHIAVICA**



**PROGETTO ESECUTIVO**

**Documentazione fotografica**



COMM	PROT.	DOC.	REV.	DESCRIZIONE	EMESSO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
1090	E	R13	0	Emissione	TRN	FRR	FRR	11/2018



Il sistema di Gestione Qualità di IC Srl è certificato da Kiwa Cermet Italia Spa secondo ISO 9001:2015  
Certificato n°16771-A del 18.3.2018, scadenza 17.3.2021





*Figura 1: Chiavica del rio di Mantova. Vista laterale lato ovest.*



*Figura 2: Chiavica del rio di Mantova. Vista laterale lato est.*





*Figura 3: Chiavica del rio di Mantova. Vista lato lago (nord).*



*Figura 4: Chiavica del rio di Mantova. Vista lato argine (sud).*





*Figura 5: Chiavica del rio di Mantova. Vista laterale.*



*Figura 6: Chiavica del rio di Mantova. Vista sponda destra imbocco.*





*Figura 7: Chiavica del rio di Mantova. Particolare opere meccaniche di movimentazione paratoie.*



*Figura 8: Chiavica del rio di Mantova. Vista sponda sinistra imbocco.*





*Figura 9: Chiavica del rio di Mantova. Particolare diaframma paratoia.*



*Figura 10: Chiavica del rio di Mantova. Vista sponda destra lago.*



*Figura 11: Chiavica del rio di Mantova. Vista laterale.*



*Figura 12: Chiavica del rio di Mantova. Vista da ovest lato opposto ciclabile. Organi di comando seconda fila di paratoie di regolazione.*





*Figura 13: Chiavica del rio di Mantova. Vista da est lato opposto ciclabile. Organi di comando seconda fila di paratoie di regolazione.*



*Figura 14: Chiavica del rio di Mantova. Vista da est lato opposto ciclabile. Organi di comando seconda fila di paratoie di regolazione.*