



LEGENDA

- Argini
- Viabilità per accesso agli argini

● Cartello di divieto esistente in buono stato

🚧 Cartello chiavica esistente in buono stato

🚧 Cartello ventola esistente in buono stato

🚧 Stante chilometrico esistente e in buono stato

LAVORAZIONI

- Sfalcio meccanico di vegetazione eterogenea prevalentemente erbacea da eseguire fino al piede dei manufatti arginali a lato campagna, lato fiume e in sommità;
- Sfalcio effettuato a mano per la pulizia dei fossi e spurgo degli stessi;
- Manutenzione delle paratoie;
- Decespugliamento degli argini fino al piede in sponda destra e sinistra della Dora Baltea e del Po, in eventuale presenza di cespugli, arbusti e alberi.



UFFICIO DI TORINO

Fiumi Po, Grana Mellea, Maira, Varaita, Pellice, Chisone, Meletta, Banna, Chisola

LAVORI DI MANUTENZIONE

(TO-E-171-M) Accordo quadro per la realizzazione degli interventi di manutenzione da realizzarsi nell'Area Po Piemonte Occidentale nel Triennio 2021-2023 Manutenzione delle opere idrauliche e dei corsi d'acqua afferenti alla DTI Piemonte Occidentale - Lotto 1

Ufficio Operativo di Torino

ELABORATO:

Argine di Villanova Solaro

SCALA:

1:2 000

ALLEGATO:

VILLA_1

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA
00	Progetto esecutivo	Maggio 2021	E.S.	I.B.
01				
02				
03				

REDATTORI geom. Enrico Serena
 ing. Silvia Cordero
 i.r. Biagio Chiappero

Visto: Il Responsabile del Procedimento
 ing. Isabella Botta