

LEGENDA

—

Argini

—

Viabilità per accesso agli argini

●

Cartello di divieto esistente in buono stato

🚶

Cartello chiavica esistente in buono stato



🚶


Cartello ventola esistente in buono stato

■

Stante chilometrico esistente e in buono stato

- LAVORAZIONI
- Sfalcio meccanico di vegetazione eterogenea prevalentemente erbacea da eseguire fino al piede dei manufatti arginali a lato campagna, lato fiume e in sommità;
  - Sfalcio effettuato a mano per la pulizia dei fossi e spurgo degli stessi;
  - Manutenzione delle paratoie;
  - Decespugliamento degli argini fino al piede in sponda destra e sinistra della Dora Baltea e del Po, in eventuale presenza di cespugli, arbusti e alberi.





AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

UFFICIO DI TORINO

Fiumi Po, Grana Melles, Maira, Varaita, Pellice, Chisone, Maletta, Banna, Chisola

LAVORI DI MANUTENZIONE

(TO-E-171-M) Accordo quadro per la realizzazione degli interventi di manutenzione di manutenzione da realizzarsi nell'Area Po Piemonte Occidentale nel Triennio 2021-2023 Manutenzione delle opere idrauliche e dei corsi d'acqua afferenti alla DT1 Piemonte Occidentale - Lotto 1

Ufficio Operativo di Torino

ELABORATO:

Argini di Nove e Vinovo

SCALA:

1:5 000

ALLEGATO:

VINON

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA
00	Progetto esecutivo	Maggio 2021	E.S.	IE
01				
02				
03				

REDATTORI

geom. Enrico Serena

ing. Silvia Corbelli

il. Biagio Chiappero

Viso: Il Responsabile del Procedimento

ing. Isabella Botta

Autore

Disegnato

Verificato

Prodotto

Revisionato

Stampato

0

0

0

0

0

0