



Figura 1: Difesa spondale da ripristinare



Figura 2: Particolare della difesa spondale da ripristinare



Figura 3: Ponte su canale Fossetta visto dal lato golena



Figura 4: Ponte su canale Fossetta visto dal lato fiume



Figura 5: Vista del cedimento che ha interessato la spalla sinistra del ponte



Figura 6: Vista del cedimento che ha interessato la spalla sinistra del ponte

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell'attraversamento della via alzaia su canale Fossetta e della curva di regolazione alveo di magra n. 28 in destra Po in comune di Colorno (PR).



Figura 7: Vista del cedimento che ha interessato la spalla destra del ponte



Figura 8: Vista dell'arcata del ponte



Figura 9: Vista della platea di fondazione



Figura 10: Vista del ponte dal lato fiume



Figura 11: Vista delle porzioni di difesa poste a ridosso del ponte da ripristinare (lato destro)



Figura 12: Vista delle porzioni di difesa a ridosso del ponte da ripristinare (lato sinistro)