



All'AIPO Ufficio Bilancio
c.a. del Dirigente Dott.ssa Stefania Alfreda Riccò

e p.c.
All'AIPO DIREZIONE

OGGETTO: Relazione istruttoria per riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 lett. e) relativo al servizio di "Rilievi topografici di monitoraggio dei sedimenti piano-altimetrici", CIG: B689F52D30 nell'ambito dei lavori:

PC-E-124-PI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DEI FENOMENI FRANOSI, LA MESSA IN SICUREZZA ED IL CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE CHIAVENNA IN CORRISPONDENZA DI VIA TONCINI, NEL TRATTO A VALLE DI VIA ROMA, IN COMUNE DI CAORSO (PC).

CUP B88H24000660001

CIG LAVORI: B359FFC291

In relazione alla formazione ed al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla lett. e) del D. Lgs. 118/2011 si espone quanto segue.

A seguito delle forte precipitazioni verificatesi fra la notte del 14 e la mattina del 15 maggio 2024 è stata ordinata in regime di Somma Urgenza all'impresa IDROVIE S.R.L. l'esecuzione dei lavori di che trattasi mediante verbale di Somma Urgenza redatto in data 16/05/2024; contestualmente all'affidamento ed all'avvio dei lavori, rendendosi necessaria, al fine di poter eseguire in sicurezza le lavorazioni in argomento, l'esecuzione di specifici rilievi topografici di monitoraggio strutturale, è stata contattata la ditta GEO3 S.R.L., la quale si è resa immediatamente disponibile ad eseguire quanto richiesto.

La perizia di Somma Urgenza redatta nel corso dell'esecuzione dei lavori ha previsto all'interno delle Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico l'importo necessario all'esecuzione del servizio di monitoraggio topografico; la perizia è stata approvata con determina dirigenziale n° 1416 del 13/11/2024.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori la ditta GEO3 S.R.L. ha svolto il servizio richiesto, ma non si è proceduto alla formalizzazione dell'incarico né all'assunzione dell'impegno di spesa.

EVIDENZIATO, pertanto, che si rende necessario formalizzare e liquidare il servizio in argomento, dando origine ad un debito pari ad € 12.809,61, quale importo da riconoscere e corrispondere alla ditta che, nel frattempo, ha concluso le attività previste dall'affidamento del servizio.

Per tutto quanto relazionato si ritiene che il debito di cui sopra venga riconosciuto come debito fuori bilancio per l'ente ai sensi della lett. e) del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, da corrispondere alla ditta GEO3 S.R.L. per l'espletamento del servizio in argomento relativo ai lavori PC-E-124PI.

Per coprire la spesa necessaria, pari a € 12.809,61, l'importo è stato prelevato dal Fondo di riserva per spese impreviste. Tale prelievo è stato disposto mediante variazione al Bilancio di previsione 2025-2027, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 (seconda applicazione), come stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 1552 del 28/11/2025.

Le risorse sono state imputate al capitolo 107011/1 – “Pronto intervento e gestione eventi calamitosi – Emilia Occidentale”.

Cordiali saluti

Parma, 11.12.2025

IL DIRETTORE
in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale
Ing. Gianluca Zanichelli
(*Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.*)