

**LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA DIFESA A MARE ARGINE PERIMETRALE DELLA  
SACCA DEGLI SCARDOVARI, TRA GLI STANTI 70 E 73, IN COMUNE DI PORTO TOLLE  
(RO). XII Tronco di Custodia – III Stralcio**

**Importo: € 190.000,00**

Perizia n. 1555

Data 08/07/2019

## **13. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

### **PROGETTISTI**

e

### **COLLABORATORI**

Funzionario Tecnico  
(geom. Andrea Dorizza)

Istruttore Idraulico  
(geom. Enrico Freguglia)

.....  
Istruttore Idraulico  
(dott. Fabio Da Re)

.....  
Istruttore Tecnico  
(geom. Ottavio Borsetto)

.....  
Collaboratore Idraulico  
(p.i. Thomas La Spada)

**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Funzionario Tecnico  
(Dott. Ing. Marco Zorzan)

Vista del tratto a monte (realizzato) e dell'inizio del tratto a valle (da eseguire)



Vista verso il tratto a monte (inizio lavoro – banchina sommersa)





Banchina sommersa e erosione sponda



Tratto a valle (fine lavoro)

