

**OPERE IDRAULICHE DI 2<sup>A</sup> CATEGORIA – FIUME PO  
(R.D. 29/08/1875 n° 2686)**

**Lavori di straordinaria manutenzione funzionali al mantenimento delle arginature facenti parte dell'Ambito Idraulico RO2 mediante lavorazioni da eseguirsi nei comuni di Papozze, Adria, Loreo, Porto Viro e Porto Tolle.  
Importo complessivo € 615.000,00**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**Allegato  
5**

**I PROGETTISTI:**

ISTRUTTORE IDRAULICO  
(geom. Paolo Pellegrino)

ISTRUTTORE TECNICO POLIFUNZIONALE  
(geom. Samuele Bergamaschi)

ISTRUTTORE TECNICO POLIFUNZIONALE  
(dott. forestale Alberto Gobbi)

ISTRUTTORE TECNICO  
(geom. Riccardo Bauce)

Visto:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(dott.ssa ing. Elena Munerati)

**PROGETTO N° 1615**

**IN DATA  
24.06.2024**





Foto 1 – T.C. 5 - Sinistra Po – Stante 457 – Alberi presenti sul rilevato arginale in “faldo”



Foto 2 – T.C. 5 - Sinistra Po – Stante 491 – Vegetazione cespugliosa e alberi sul corpo arginale





Foto 3 – T.C. 5 - Sinistra Po – stante 504 – Folta vegetazione cespugliosa sul rilevato arginale



Foto 4 – T.C. 5 - Sinistra Po – stante 542 – Alberi e cespugli sul rilevato arginale in "frollo"





Foto 5 – T.C. 6 – Sinistra Po di Venezia – Loc. Cà Capellino – Casello Idraulico



Foto 6 – T.C. 6 – Sinistra Po di Venezia - Loc. Cà Capellino – Casello Idraulico





Foto 7 – T.C. 6 - Sinistra Po di Maistra – Loc. Cà Pisani – Casello Idraulico



Foto 8 – T.C. 6 – Sinistra Po di Maistra – Loc. Cà Pisani – Casello Idraulico





Foto 9 – T.C. 6 – Sinistra Po di Venezia – Stante 595 – Folta vegetazione su area sortumosa a campagna



Foto 10 – T.C. 6 – Sinistra Po di Venezia – Stante 595 – Folta vegetazione su area sortumosa a campagna





Foto 11 – T.C. 14 - 2^ difesa a mare – Stante 9 – Sommità arginale non percorribile a causa delle ridotte dimensioni



Foto 12 – T.C. 14 - 2^ difesa a mare – Stante 15 – Franamento del rilevato arginale a campagna





Foto 13 – T.C. 14 – Destra Po di Maistra – Stante 2 – Alberi presenti in scarpata e al piede arginale



Foto 14 – T.C. 14 – Destra Po di Maistra - Stante37 – Vegetazione cespugliosa sul rilevato arginale in “faldo”





Foto 15 – T.C. 7 – Sinistra Po di Venezia – Stante 4 – Alberi sul corpo arginale e al piede



Foto 16 – T.C. 7 - Sinistra Po di Venezia – Stante 43 – Tana di animali fossori a campagna