

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 1 – ripristino difese spondali





**FOTO 2 – ripresa tane animali fossori**





**FOTO 3 – sfalcio delle arginature**



**FOTO 4 – sostituzione carpenteria opere di intercettazione idraulica.**





**FOTO 5 – sistemazione raccordo imbocco chiavica.**



**FOTO 6 – movimentazione materiale in alveo per ripristino officiosità idraulica.**





**FOTO 7 – ripristino scarpata argine**





**FOTO 8 – primo intervento con telonatura su smottamento arginature**





**FOTO 9 – ripristino smottamento scarpata argine**





**FOTO 10 – sfalcio delle arginature**