

**Lavori di manutenzione della pista di servizio in sommità arginale stanti 119 – 135 in
Comune di Calto**

Importo complessivo € 200.000,00

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Allegato

3

I Progettisti e Collaboratori

F.to Funzionario Tecnico
(Geom. Angelo Di Ponzio)

F.to Istruttore Idraulico
(P.I. Giorgio Cefali)

F.to Istruttore Idraulico
(Geom. Massimo Cappello)

Perizia n.

1503

Data

03 DIC. 2014

prot. n. 36187

Aggiornamenti

Visto:

Il Responsabile del Procedimento

F.to

Funzionario Tecnico
(dott. Pierpaolo Erbacci)



**Copia Conforme per uso
Interno Amministrativo**
(Geom. Angelo Di Ponzio)

Foto n. 1 - Particolare della sommità arginale in comune di Salara vista da valle



Foto n. 2 - Altro tratto di strada arginale in comune di Salara visto da valle



Foto n. 3 – Tratto di sommità arginale, visto da valle, in comune di Salara al confine con il comune di Calto



Foto n. 4 – Particolare tratto di strada in sommità arginale in comune di Calto visto da valle



Foto n. 5 – Altra visuale della sommità arginale in comune di Salara vista da valle.



Foto n. 6 – Particolare della sommità arginale da cui si evidenzia il degrado del manto d'asfalto.

