



AIPO
Agenzia Interregionale per il fiume Po

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO E RISANAMENTO DELLA SAGOMA ARGINALE DEL FIUME PO VII° – XIV° TRONCO DI CUSTODIA, NELL'ISOLA DI CÀ VENIER IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO).

Importo: € 65.000,00

ELENCO ELABORATI

- 1) RELAZIONE;
- 2) INQUADRAMENTO GEOGRAFICO;
- 3) COGROGRAFIA;
- 4) SEZIONE TIPO DELLA SAGOMA ARGINALE;
- 5) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- 6) COMPUTO METRICO DEI LAVORI;
- 7) QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA e ANALISI DEI PREZZI;
- 8) STIMA DEI LAVORI;
- 9) SCHEMA ATTO DI COTTIMO;
- 10) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- 11) CRONOPROGRAMMA;
- 12) DISCIPLINARE TECNICO (V.INC.A);
- 13) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI.

1517

PROGETTISTI E COLLABORATORI

Perizia n.

L' Istruttore Idraulico
(geom. Daniele Picardi)

Daniele Picardi

L' Istruttore Tecnico
(geom. Riccardo Bauce)

R. Bauce

II' Collaboratore Idraulico
(Sig. Moreno Moderato)

Moreno Moderato

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Tommaso Settin)

Tommaso Settin

Prot. n.

Data 25 AGO. 2015

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO E
RISANAMENTO DELLA SAGOMA ARGINALE DEL FIUME PO VII° – XIV°
TRONCO DI CUSTODIA NELL'ISOLA DI CÀ VENIER, IN COMUNE DI
PORTO TOLLE (RO).

Importo: € 65.000,00

1. RELAZIONE

PROGETTISTI E COLLABORATORI

L' Istruttore Idraulico

(geom. Daniele Picardi)



L' Istruttore Tecnico

(geom. Riccardo Bauce)



II' Collaboratore Idraulico

(Sig. Moreno Moderato)



Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Tommaso Settin)



Perizia n.

1517

Prot. n.

Data 25 AGO, 2015

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO E RISANAMENTO DELLA SAGOMA ARGINALE DEL FIUME PO VII° – XIV° TRONCO DI CUSTODIA NELL'ISOLA DI CÀ VENIER, IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO).


Importo: € 65.000,00

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

scala 1:300.000

PROGETTISTI E COLLABORATORI

L' Istruttore Idraulico
(geom. Daniele Picardi)



L' Istruttore Tecnico
(geom. Riccardo Bauce)



II' Collaboratore Idraulico
(Sig. Moreno Moderato)



Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Tommaso Settin)



1517 III
Perizia n.

Prot. n.

Data 25 AGO. 2015

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO E
RISANAMENTO DELLA SAGOMA ARGINALE DEL FIUME PO VII° – XIV°
TRONCO DI CUSTODIA NELL'ISOLA DI CÀ VENIER, IN COMUNE DI
PORTO TOLLE (RO).

Importo: € 65.000,00

3. COROGRAFIA - scala 1:50.000

1517

PROGETTISTI E COLLABORATORI

L' Istruttore Idraulico
(geom. Daniele Picardi)

Daniele Picardi

L' Istruttore Tecnico
(geom. Riccardo Baucé)

Riccardo Baucé

Il' Collaboratore Idraulico
(Sig. Moreno Moderato)

Moreno Moderato

Perizia n.

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Tommaso Settin)

Tommaso Settin

Prot. n.

Data 25 AGO, 2015

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO E
RISANAMENTO DELLA SAGOMA ARGINALE DEL FIUME PO VII° – XIV°
TRONCO DI CUSTODIA NELL'ISOLA DI CÀ VENIER, IN COMUNE DI
PORTO TOLLE (RO).

Importo: € 65.000,00

4. SEZIONE TIPO

PROGETTISTI E COLLABORATORI


L' Istruttore Idraulico
(geom. Daniele Picardi)



L' Istruttore Tecnico
(geom. Riccardo Bauce)



II' Collaboratore Idraulico
(Sig. Moreno Moderato)



Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Tommaso Settin)



Perizia n. 1517 IIII

Prot. n.

Data 25 AGO, 2015

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO E RISANAMENTO DELLA SAGOMA ARGINALE DEL FIUME PO VII° – XIV° TRONCO DI CUSTODIA NELL'ISOLA DI CÀ VENIER, IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO).

Importo: € 65.000,00

5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (rappresentativa dell'intervento)

PROGETTISTI E COLLABORATORI


L' Istruttore Idraulico
(geom. Daniele Picardi)



L' Istruttore Tecnico
(geom. Riccardo Bauce)



II' Collaboratore Idraulico
(Sig. Moreno Moderato)



Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Tommaso Settin)



Perizia n. 1517

Prot. n.

Data 25 AGO, 2015

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO E RISANAMENTO DELLA SAGOMA ARGINALE DEL FIUME PO VII° – XIV° TRONCO DI CUSTODIA NELL'ISOLA DI CÀ VENIER, IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO).

Importo: € 65.000,00

6. COMPUTO METRICO DEI LAVORI

PROGETTISTI E COLLABORATORI

Perizia n. 1517

L' Istruttore Idraulico
(geom. Daniele Picardi)

Daniele Picardi

L' Istruttore Tecnico
(geom. Riccardo Bauce)

R. Bauce

II' Collaboratore Idraulico
(Sig. Moreno Moderato)

Moreno Moderato

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Tommaso Settin)

Tommaso Settin

Prot. n.

Data 25 AGO 2015

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO E RISANAMENTO DELLA SAGOMA ARGINALE DEL FIUME PO VII° – XIV° TRONCO DI CUSTODIA NELL'ISOLA DI CÀ VENIER, IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO).

Importo: € 65.000,00

7. QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA e ANALISI PREZZI

PROGETTISTI E COLLABORATORI


L' Istruttore Idraulico
(geom. Daniele Picardi)



L' Istruttore Tecnico
(geom. Riccardo Bauce)



Il' Collaboratore Idraulico
(Sig. Moreno Moderato)



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Tommaso Settin)



Perizia n. 1517

Prot. n.

Data 25 AGO, 2015

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO E
RISANAMENTO DELLA SAGOMA ARGINALE DEL FIUME PO VII° – XIV°
TRONCO DI CUSTODIA NELL'ISOLA DI CÀ VENIER, IN COMUNE DI
PORTO TOLLE (RO).


Importo: € 65.000,00

8. STIMA DEI LAVORI

PROGETTISTI E COLLABORATORI

Perizia n. 1517

L' Istruttore Idraulico
(geom. Daniele Picardi)



L' Istruttore Tecnico
(geom. Riccardo Bauce)



II' Collaboratore Idraulico
(Sig. Moreno Moderato)



Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Tommaso Settin)



Prot. n.

Data 25 AGO 2015

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO E
RISANAMENTO DELLA SAGOMA ARGINALE DEL FIUME PO VII° – XIV°
TRONCO DI CUSTODIA NELL'ISOLA DI CÀ VENIER, IN COMUNE DI
PORTO TOLLE (RO).

Importo: € 65.000,00

9. SCHEMA ATTO DI COTTIMO


PROGETTISTI E COLLABORATORI

Perizia n. 1517


L' Istruttore Idraulico
(geom. Daniele Picardi)



L' Istruttore Tecnico
(geom. Riccardo Bauce)



II' Collaboratore Idraulico
(Sig. Moreno Moderato)



Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Tommaso Settin)



Prot. n.

Data 25 AGO, 2015

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO E RISANAMENTO DELLA SAGOMA ARGINALE DEL FIUME PO VII° – XIV° TRONCO DI CUSTODIA NELL'ISOLA DI CÀ VENIER, IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO).

Importo: € 65.000,00

10. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROGETTISTI E COLLABORATORI

Perizia n. 1517


L' Istruttore Idraulico
(geom. Daniele Picardi)



L' Istruttore Tecnico
(geom. Riccardo Baucé)



II' Collaboratore Idraulico
(Sig. Moreno Moderato)



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Tommaso Settin)



Prot. n.

Data 25 AGO 2015

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO E
RISANAMENTO DELLA SAGOMA ARGINALE DEL FIUME PO VII° – XIV°
TRONCO DI CUSTODIA NELL'ISOLA DI CÀ VENIER, IN COMUNE DI
PORTO TOLLE (RO).

Importo: € 65.000,00

11. CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTI E COLLABORATORI

Perizia n. 1517

L' Istruttore Idraulico
(geom. Daniele Picardi)



L' Istruttore Tecnico
(geom. Riccardo Bauce)



II' Collaboratore Idraulico
(Sig. Moreno Moderato)



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Tommaso Settin)



Prot. n.

Data 25 AGO 2015

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO E RISANAMENTO DELLA SAGOMA ARGINALE DEL FIUME PO VII° – XIV° TRONCO DI CUSTODIA NELL'ISOLA DI CÀ VENIER, IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO).

Importo: € 65.000,00

12. DISCIPLINARE TECNICO (V.INC.A)


PROGETTISTI E COLLABORATORI

Perizia n. 1517


L' Istruttore Idraulico
(geom. Daniele Picardi)



L' Istruttore Tecnico
(geom. Riccardo Bauce)



II' Collaboratore Idraulico
(Sig. Moreno Moderato)



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Tommaso Settin)



Prot. n.

Data 25 AGO, 2015

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECESPUGLIAMENTO, SFALCIO E RISANAMENTO DELLA SAGOMA ARGINALE DEL FIUME PO VII° – XIV° TRONCO DI CUSTODIA NELL'ISOLA DI CÀ VENIER, IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO).

Importo: € 65.000,00

13. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.)

PROGETTISTI E COLLABORATORI


L' Istruttore Idraulico
(geom. Daniele Picardi)



L' Istruttore Tecnico
(geom. Riccardo Bauge)



Il' Collaboratore Idraulico
(Sig. Moreno Moderato)



Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Tommaso Settin)



Perizia n. **1517**

Prot. n.

Data **25 AGO, 2015**