

**(RO-E-1449) LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIPRESA DELLE DIFESE SPONDALI
OGGETTO DI EROSIONE DELLA PIARDA E DELLA BASSA SPONDA DELL'ARGINE SINISTRO
DEL FIUME PO FRA GLI STANTI 354-356 NEL COMUNE DI GUARDA VENETA (RO)**

Importo complessivo € 160.000,00

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Allegato

11

RUP E PROGETTISTA

Dirigente

Dott. Ing. Ettore Alberani

COLLABORATORE

Funzionario Tecnico

Dott. Geol. Pierpaolo Erbacci



**CLASSIFICA
RO-E-1449**

**PROGETTO
N° 1624 DEL 02/08/25**

**CUP
B68H25001160001**

Aggiornamenti

(RO-E-1449) - Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa delle difese spondali oggetto di erosione della piarda e della bassa sponda dell'argine sinistro del fiume Po fra gli st 354-356 nel Comune di Guarda Veneta (RO).



Foto n. 1 - Ripresa della tratta d'intervento da valle – tratto 1 - Febbraio 2025



Foto n. 2 - Ripresa della tratta d'intervento da monte – stante 354 – tratto 1 - Agosto 2025



Foto n. 3 - Ripresa dalla sommità dell'antipetto – tratto 1 - Febbraio 2025



Foto n. 4 - Ripresa della scarpata dell'antipetto – tratto 1 - Febbraio 2025



Foto n. 5 - Ripresa della scarpata dell'antipetto a livello acqua – tratto 1 - Febbraio 2025



Foto n. 6 - Ripresa dalla bassa sponda – tratto 1 - Agosto 2025



Foto n. 7 - Ripresa dalla bassa sponda - tratto 1 – parte di monte – Agosto 2025 – particolare della palificata



Foto n. 8 - Ripresa dalla bassa sponda - tratto 1 – parte di monte – Agosto 2025 – particolare della palificata che nel tratto di valle risulta interrata



Foto n. 9 - Ripresa dalla bassa sponda - tratto 1 – parte di valle – Agosto 2025 – particolare della palificata: alcuni pali presentano la testa quasi completamente interrata