


RILIEVO MATERICO E DEL DEGRADO
fronte



RILIEVO MATERICO E DEL DEGRADO
pianta

- MATERIALI
- cemento armato
 - calcestruzzo
 - pietra
 - ferro
 - ciottoli

- DEGRADO MACROSCOPICO DEI MATERIALI
- erosione
 - disgregazione, erosione
 - colonizzazione biologica
 - colatura, deposito superficiale
 - corrosione, deposito superficiale
 - fronte di risalita

- AREA DI INTERVENTO
- riposizionamento di massi intasati di calcestruzzo a monte e a valle dello scivolo;
 - taglio della vegetazione infestante e asportazione di materiale ghiaioso e ciottoloso depositatosi a valle della traversa fino al ponte di via Annoni.

SOGGETTI

MMI s.r.l.
Società d'ingegneria
IL DIRETTORE TECNICO
(dott. ing. Stefania Meucci)

PROGETTISTI

(dott. ing. Stefania Meucci)

(dott. ing. Caterina Aliverti)

(dott. arch. Michela Di Mento)

NORD MILANO CONSULT s.r.l.
Società d'ingegneria
IL DIRETTORE TECNICO
(dott. arch. Michela Di Mento)

IL TECNICO INCARICATO SPECIALISTA
IN CONSERVAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE
(dott. arch. Margherita Bertoldi)

REV.	DATA	DIS.	CONTR.	APPR.	DESCRIZIONE REVISIONI
<div><div></div><div></div><div></div></div> <p>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. ing. Gaetano La Montagna</p>					
Oggetto (MB-E-1) - Lavori di sistemazione idraulica lungo il fiume Lambro nel centro abitato di Monza in Comune di Monza (MB) - LOTTO 1					
Fase progettuale			Allegato n.	n. dis.	42755
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO			F-02-02	Scala	1:50
Titolo			Data		
INTERVENTO PRESSO LA DERIVAZIONE DEL LAMBRETTO Progetto di recupero e conservazione: rilievo materico e del degrado			Novembre 2015		
RTP			mandataria		