

## (MB-E-1) – LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL FIUME LAMBRO NEL CENTRO ABITATO DI MONZA IN COMUNE DI MONZA (MB)

### PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

#### Elenco allegati

NOVEMBRE 2015

<u>Elaborati:</u>	scala	dis.n.
A-01-00 Relazione generale <i>(compr. § aspetti geologici-geotecnici, archeologici, interferenze, terre e rocce da scavo, vegetazionali)</i>	/	42724
A-02-00 Relazione geologica, geotecnica e sismica		42725
A-03-00 Relazione idrologica e idraulica		42726
A-04-00 Relazione di calcolo delle strutture		42727
A-05-00 Relazione sui beni del patrimonio culturale <i>(compr. indagini)</i>		42728
A-06-00 Studio di fattibilità ambientale		42729
A-07-00 Relazione Paesaggistica		42730
A-08-00 Relazione forestale trasformazione d'uso del bosco		42731
A-09-00 Piano particellare di esproprio		42732
A-10-00 Elenco dei prezzi unitari e Analisi prezzi unitari		42733
A-11-00 Computo metrico estimativo		42734
A-12-00 Quadro economico		42735
A-13-00 Piano di sicurezza e di coordinamento		42736
A-14-00 Piano di manutenzione dell'opera		42737
A-15-00 Cronoprogramma		42738
A-16-00 Schema di Contratto e Capitolato speciale d'appalto		42739
A-17-00 Allegato 1: Risultati delle indagini geologiche, geotecniche e di laboratorio per la caratterizzazione dei terreni		
<u>Tavole:</u>		
B-01-00 Inquadramento Territoriale e quadro d'unione	1:5.000	42740
B-02-01 Planimetria generale interventi di progetto: tav.1	1:2.000	42741
B-02-02 Planimetria generale interventi di progetto: tav.2	1:2.000	42742
B-03-01 Estratto mappa catastale: tav.1	1:2.000	42743
B-03-02 Estratto mappa catastale: tav.2	1:2.000	42744
B-04-00 Stralci dagli strumenti di programmazione ed urbanistici	/	42745
B-05-00 Profilo longitudinale fiume Lambro stato di fatto e di progetto	1:2000/1:200	42746
<u>INTERVENTO PRESSO IL SANTUARIO DELLE GRAZIE VECCHIE:</u>		
C-01-00 Stato di fatto: planimetria di dettaglio con rilievo topografico, documentazione fotografica, piante e sezioni	varie	42747
C-02-01 Stato di Progetto: planimetria di dettaglio, prospetti, sezioni e fotoinserti del muro di recinzione del Santuario	1:100/1:20	42748
<u>INTERVENTO A VALLE DEL PONTE DI VIA CANTORE:</u>		
D-01-00 Stato di fatto: planimetria di dettaglio con rilievo topografico, documentazione fotografica piante e sezioni	varie	42749

D-02-00	Stato di Progetto: planimetria di dettaglio, prospetto e sezione	1:100/1:20	42750
---------	--	------------	-------

INTERVENTO AL TERMINE DI VIA FILZI:

E-01-00	Stato di fatto: planimetria di dettaglio con rilievo topografico, documentazione fotografica piante e sezioni	varie	42751
E-02-00	Stato di Progetto: planimetria di dettaglio, prospetto e sezioni	1:50/1:20	42752

INTERVENTO PRESSO LA DERIVAZIONE DEL LAMBRETTO:

F-01-00	Stato di fatto e di progetto: planimetria generale, documentazione fotografica, sezioni e particolare	varie	42753
F-02-01	Progetto di recupero e conservazione: rilievo geometrico e ortofoto traversa	1:50	42754
F-02-02	Progetto di recupero e conservazione: rilievo materico, del degrado traversa	1:50	42755

INTERVENTO A MONTE DEL PONTE DI SAN GERARDINO:

G-01-00	Stato di fatto e di progetto: planimetria, documentazione fotografica, sezioni e particolare della platea	varie	42756
---------	---	-------	-------

INTERVENTO LUNGO VIA TINTORI:

H-01-00	Stato di progetto: planimetria di dettaglio e particolari	varie	42757
---------	---	-------	-------

INTERVENTO LUNGO VIA SPALTO PODO:

I-01-00	Stato di fatto: planimetria di dettaglio, documentazione fotografica e sezioni	varie	42758
I-02-01	Progetto di recupero e conservazione: rilievo geometrico e ortofoto	1:50	42759
I-02-02	Progetto di recupero e conservazione: rilievo materico e del degrado	1:50	42760
I-02-03	Progetto di recupero e conservazione: individuazione interventi	1:50	42761
I-02-04	Progetto di recupero e conservazione: planimetria di dettaglio e sezioni	varie	42762

INTERVENTO LUNGO VIA SANTA MADDALENA:

L-03-00	Cancello per rampa di discesa al Fiume Lambro: planimetria di dettaglio e sezioni	1:50/1:20	42763
---------	---	-----------	-------

INTERVENTO PRESSO LA ROGGIA LUPA:

M-01-01	Stato di fatto: planimetria generale con documentazione fotografica	1:200	42764
M-01-02	Stato di fatto: planimetria di dettaglio con rilievo topografico e sezioni	varie	42765
M-02-00	Stato di progetto: planimetria e sezione	varie	42766

INTERVENTO SUL MURO SPONDALE DI VIA GHILINI:

N-01-00	Interventi di manutenzione straordinaria: planimetria, documentazione fotografica e particolare	varie	42767
---------	---	-------	-------

INTERVENTO SU ARGINE A VALLE DEL PONTE CANALE VILLORESI

O-01-00	Stato di fatto: planimetria, prospetto e documentazione fotografica	varie	42768
O-02-00	Stato di progetto: planimetria e sezioni	varie	42769

OPERE IN C.A.

P-01-01	Intervento presso il Santuario delle Grazie Vecchie: recinzione tratti A-B, C-D: piante e sezioni fondazioni e muri - carpenteria e armatura	1:20-1:50	42770
---------	--	-----------	-------

P-01-02	Intervento presso il Santuario delle Grazie Vecchie: recinzione tratto D-E: pianta e sezione fondazioni e muri - carpenteria e armatura	1:20-1:50	42771
P-02-00	Intervento a valle del ponte di Via Cantore: Argine - tratto A-B pianta fondazioni, sezioni fondazioni e muri.- carpenteria e armatura	1:20-1:50	42772
P-03-01	Intervento al termine di Via Filzi: Cannello - pianta, prospetto, sezioni e particolari costruttivi	1:20-1:5	42773
P-03-02	Intervento al termine di Via Filzi: Recinzione - tratti C-D, D-E, E-F pianta fondazioni, sezioni fondazioni e muri- carpenteria e armatura	1:20	42774
P-03-03	Intervento al termine di Via Filzi: Recinzione - tratti D1-D2, E1-E2 pianta fondazioni, sezioni fondazioni e muri- carpenteria e armatura	1:20	42775
P-04-00	Intervento lungo la Via Spalto Piodo: Sottomurazione - carpenterie e armature	1:20	42776
P-05-00	Intervento lungo la Via Santa Maddalena: carpenterie e armature	1:20-1:50	42777
P-06-00	Intervento presso la Roggia Lupa: carpenterie e armature	1:20-1:10	42778