

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DECE-
SPUGLIAMENTO, SFALCIO E RISANAMENTO DELLA SAGOMA
ARGINALE IN SINISTRA DEL FIUME PO DI VENEZIA - TRONCHI DI
CUSTODIA V e VI – COMUNI DA PAPOZZE A PORTO VIRO (RO).
ANNO 2015.

Importo: € 75.000,00

05. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROGETTISTI E COLLABORATORI

Perizia n. 1510
Data: 24/07/2015

F.T. Geom. Paolo Longo

I.T. Geom. Riccardo Baucé

I.I. Geom. Paolo Ronconi

C.I. Moreno Moderato

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.T. Dott. Pierpaolo Erbacci



Stato di fatto in sinistra Po di Venezia
tra gli st. 460-461 in località Panarella
del Comune di Papozze





st. 480 in località Panarella
del Comune di Papozze



st. 494 in località Bottrighe
del Comune di Adria



st. 523 in località Cavanella
Po del Comune di Adria



st. 525 in località Cavanella
Po del Comune di Loreo

st. 539 in località Conca
Volta Grimana del Comune di Loreo



st. 550 in località Contarina
del Comune di Porto Viro



st. 555 in località Contarina del Comune di Porto Viro



st. 567 Idrometro di Cà Cappellino

st. 463 in località Contarina di Porto Viro





st. 590 in località Cà Cor-
nera del Comune di Porto
Viro

st. 598 in località Cà Cor-
nera del Comune di Porto
Viro




st. 504 in località Villare-
gia del Comune di Porto
viro



st. 617 in località Cà Pisani
del Comune di Porto viro



st. 620 in località Cà Pisani
del Comune di Porto viro



st. 629 in località Cà Pisani
del Comune di Porto viro



st. 635 in località Cà Pisani
del Comune di Porto Viro



st. 651 in località Barchessa
Ravagnan del Comune
di Porto Viro



st. 652/A in località Bar-
chessa Ravagnan del Co-
mune di Porto Viro

