

COMMITTENTE: AIPO														CANTIERE: Fiume Tanaro (AL)					
PRATICA n°:			10/040			n° doc.: 10/040-Tab-1			rev. 0 del: 16/07/10			Valori interpretativi non determinati sperimentalmente							
Sond. n°	Camp. n°	Profondità: m	Ghiaia %	Sabbia %	Limo+Argilla %	Gs	γ _n kN/m ³	W _n %	W _l %	W _p %	I _p	Classificazione CNRUNI 10006		Cc	Cv m ² /s	U.U. Cu kPa	C.U. ϕ' ° ,c' kPa	C.D. ϕ' ° ,c' kPa	T.D. ϕ' °
TR1	A	0.00 - 0.50	5	52	43			14.3			n.p.	A4							
	B	3.50 - 4.00	5	36	59			16.7	24	15	9	A4							
TR2	A	0.00 - 0.50		49	51			12.5			n.p.	A4							
	B	3.50 - 4.00	1	78	21			4.7			n.p.	A2 - 4							
TR4	A	0.00 - 0.50	1	37	62			12.5	28	16	12	A6							
	B	3.50 - 4.00	18	66	16			2.3			n.p.	A2 - 4							
TR5	A	0.00 - 0.50		32	68			14.1	37	24	13	A6							
	B	3.50 - 4.00	49	37	14			2.8	32	13	19	A2 - 4							
TR6	A	0.00 - 0.50		23	77			16.4	33	24	9	A2 - 4							
	B	3.50 - 4.00		43	57			7.8			n.p.	A 4							
TR8	A	0.00 - 0.50		31	69			7.6	25	10	15	A6							
	B	3.80 - 4.00		50	50			13.4			n.p.	A 4							
TR10	A	0.00 - 0.50		26	74			9.6	32	19	13	A6							
	B	3.50 - 4.00		54	45			11.7			n.p.	A4							

Sperimentatore
Dott.Geol. Marco Zabeo

mod. Tab (rev. 2 del 01/03)

Direttore del Laboratorio
Dott. Geol. Diego Mortillaro