


Pratica N°: P 10/040  
Committente AIPO  
Cantiere F.Tanaro (AL)  
Sondaggio 3  
Campione 1  
Profondità (m) 21.50 - 22.10

Certificato N° : 190  
Verb. Acc. N°: 48/10  
Documento N° : 10/040-TxUU-1-1  
Data emissione: 27/07/10  
Data ricevimento campione: 11/06/10  
Data esecuzione Prova: 14 LUG 2010

**PROVA TRIASSIALE UU (AGI 1994)**

FILE N°	Ho mm	Ao <sub>2</sub> cm	$\gamma_n$ <sub>3</sub> kN/m <sup>3</sup>	$\gamma_d$ <sub>3</sub> kN/m <sup>3</sup>	Wo %	$\sigma$ kPa	V micron/min
40U31A	77.00	10.75	20.21	16.21	24.68	200	500
40U31B	77.00	10.75	20.51	16.60	23.57	400	500
40U31C	77.00	10.75	19.81	15.72	26.01	600	500



NOTE:

Sperimentatore  
Dott. Geol. Marco Zabeo

Direttore del Laboratorio  
Dott. Geol. Diego Mortillaro