

COMMITTENTE: AIPO CANTIERE: Fiume Tanaro (AL)

PRATICA n°: 10/040 n° doc.: 10/040-Tab-2 rev. 0 del: 29/07/10

Valori interpretativi non determinati sperimentalmente

Sond. n°	Camp. n°	Profondità: m	Ghiaia %	Sabbia %	Limo+Argilla %	Gs	γ_n kN/m ³	W_n %	W_l %	W_p %	I_p	Pen kPa	Tor kPa	Classificazione CNRUNI 10006	Cc	C_v m ² /s	U.U. Cu kPa	C.U. ϕ' °, c' kPa	C.D. ϕ' °, c' kPa	T.D. ϕ' °
1	1	2.50 - 3.10	3	17	80			21.2	25	8	17	60 - 150	30 -45	A 6	0.168	4.72E-07 1.97E-07	63.46			ϕ' 36,8 c' 0.5
	2	25.50 - 26.10		9	91			22.0	25	8	17	170 - 280	60 - 70	A 6						
2	1	3.80 - 4.40		1	99			31.3	57	16	41	90 - 150	59 - 62	A 7-6	0.307	6.45E-08 1.47E-08	68.13			ϕ' 26,9 c' 0
	2	23.30 - 23.90	1	22	77			14.8	34	10	24	390->600	>100	A 6						
3	1	21.50 - 22.10	1	9	90			24.4	46	11	35	240 - 600	> 100	A 7-6	0.229	5.63E-07 4.88E-07	109.73			ϕ' 28,5 c' 12.1

Sperimentatore
Dott.Geol. Marco Zabeo

mod. Tab (rev. 2 del 01/03)

Direttore del Laboratorio
Dott. Geol. Diego Mortillaro