

Pratica N°: P 10/040

Committente AIPO

Cantiere

F.Tanaro (AL)

Sondaggio

1

Campione

1

Profondità (m)

2.50 - 3.10

Certificato N° :

178

Verb. Acc. N°:

48/10

Documento N° :

10/040-TxUU-1-1

Data emissione:

26/07/10

Data ricevimento campione:


11/06/10

Data esecuzione Prova:

6 LUG 2010

**PROVA TRIASSIALE UU (AGI 1994)**

FILE N°	Ho mm	Ao <sub>2</sub> cm	$\gamma_n$ <sub>3</sub> kN/m <sup>3</sup>	$\gamma_d$ <sub>3</sub> kN/m <sup>3</sup>	Wo %	$\sigma$ kPa	V micron/min
40U11A	77.00	10.75	19.56	16.20	20.70	50	500
40U11B	77.00	10.75	19.89	16.48	20.65	100	500
40U11C	77.00	10.75	19.54	16.23	20.41	200	500



NOTE:

Sperimentatore  
Dott. Geol. Marco ZabeoDirettore del Laboratorio  
Dott. Geol. Diego Mortillaro

Pag. 1/1