



PIANTA SOTTOTETTO

LEGENDA	
	Lesione isolata
	Lesioni diffuse passanti o no
	Lesione di architrave
	Lesione sul pavimento
	Fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate con o senza espulsioni di parti, corrugamento intonaci (pareti)
	Fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate con o senza espulsioni di parti, corrugamento intonaci (solai-pavimenti)
	Distacco rivestimento
	Umidità soffitto
	Umidità parete
	Lesione in corrispondenza di apertura tamponata senza ammortatura <i>il simbolo L indica assenza di ammortatura (L spalletta e/o architrave di apertura tamponata)</i>
	Crollo
	Lesione solaio
	Dissesto nell'orditura principale del solaio e/o perdita orizzontalità solaio e/o sezioni non regolari e/o ruotate
	Dissesto nell'orditura secondaria del solaio
	Distacco parete - trave/solaio
	Distacco parete - parete
	Lesione soglia
	Vista fotografica

COMMITTENTE:

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Ufficio Servizio di Piena
Via Garibaldi, 75 - 43100 - Parma

LOCALIZZAZIONE:

VIA PACE, 84 - 41033 -
CONCORDIA SULLA SECCHIA - (MO)

OGGETTO:

PROGETTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO
SISMICO AI SENSI DELL'ART. 4 DELL'ALL. "E"
DELL'ORDINANZA 14 DEL 24/02/2014.



FASE:

PROGETTO PRELIMINARE

TITOLO:

RILIEVO QUADRO FESSURATIVO:
PIANTA SOTTOTETTO

CODICE:	TAVOLA:
E14-035	A.04.2
DATA:	SCALA:
Luglio 2014	1:50
REVISIONI:	
1	3
2	4

PROGETTO ARCHITETTONICO:

arch. Matteo Citterio

PROGETTO STRUTTURALE:

ing. Graziano Trombi