

**LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA DIFESA A MARE ARGINE PERIMETRALE DELLA
SACCA DEGLI SCARDOVARI, TRA GLI STANTI 70 E 73, IN COMUNE DI PORTO TOLLE
(RO). XII Tronco di Custodia – III Stralcio**

Importo: € 190.000,00

Perizia n. 1555

Data 08/07/2019

6. SEZIONI TRASVERSALI

PROGETTISTI

e

COLLABORATORI

Funzionario Tecnico
(geom. Andrea Dorizza)

Istruttore Idraulico
(geom. Enrico Freguglia)


Istruttore Idraulico
(dott. Fabio Da Re)

Istruttore Tecnico
(geom. Ottavio Borsetto)

Collaboratore Idraulico
(p.i. Thomas La Spada)


Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Funzionario Tecnico
(Dott. Ing. Marco Zorzan)





DISTANZE PARZIALI	3.90	5.67	4.82	3.39	1.71	2.89	1.93	2.51	2.40	1.59	3.90	1.84	0.60	5.27	1.33
QUOTE DEL TERRENO	-2.72	-2.38	-2.07	-1.68	-1.50	-1.23	-0.62	-0.18	0.11	1.09	1.76	2.79	3.42	3.12	3.11
													3.42	3.12	2.94
DISTANZE PARZIALI															
QUOTE DI PROGETTO	-1.20							1.50	1.50	1.50	3.00	3.00			





SEZIONE 3
Scala 1:200

DISTANZE
a m 28,00 dalla precedente

VALENZE
medio a monte sz. 2
vole a valle m. 35,00

SUPERFICI
50/100: 1.87
100/300: 20.09



SEZIONE 4
Scala 1:200

DISTANZE
a ml 42,00 dallo precedente

VALENZE
medio a monte per m 7,00
vole a valle m. 21

SUPERFICI
50/100: 1.64
100/300: 20.48

