

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- vista aerea da st. 70 in direzione verso foce (tratto di golena) – giugno 2018



2- vista aerea da st. 70 zona d'intervento – giugno 2018



3- vista aerea da st. 70 particolare zona in erosione – giugno 2018



4- vista aerea da st. 70 in direzione verso monte (difesa esistente) – giugno 2018



5- difesa esistente st. 69-70 (vista da monte verso valle) – dicembre 2018



6- erosine st. 70– dicembre 2018



7- erosine st. 70 (vista da valle verso monte) – dicembre 2018



8- vegetazione arborea (scarpata lato valle st. 68-80) – ottobre 2018



9- vegetazione arborea (scarpata lato valle st. 68-80) – ottobre 2018