

PROGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria di opere idrauliche di competenza AIPO-Area Po Veneto –PTI2.

Importo: € 168.000,00

05. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

I PROGETTISTI:

**Perizia n. 1572
Data: 05/06/2020**

F.T. Geom. Paolo Longo

I.T. Geom. Riccardo Bauce

I.I. Geom. Paolo Ronconi

C.I. Moreno Moderato

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.T. Dott. Pierpaolo Erbacci

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

T.C. 5 sinistra Po di Venezia

Stante 457 Loc. Panarella di Papozze -(sfalcio in scarpata)



Stante 488 Loc. Curicchi di Bottrighe (sfalcio in scarpata)-

T.C. 6 sinistra Po di Venezia
Stante 567 Loc. Cà cappellino di Porto Viro
(sfalcio in scarpata – tratto in frodo arginale)



Stante 613 Loc. Cà Pisani di Porto Viro –(sfalcio in scarpata)

T.C. 5 sinistra Po di Maistra

Stante 619 Loc. Cà Pisani di Porto Viro (sfalcio in scarpata tratto prospiciente golena)



)



Stante 619 Loc. Cà Pisani di Porto Viro (sfalcio in scarpata – tratto prospiciente golena)

T.C. 6-bis sinistra Po di Maistra



Stante 660 Loc. Scanarello di Porto Viro (sfalcio in scarpata – decespugliamento)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

T.C. 7 sinistra Po di Tolle e Pila



Sante 1-3

Loc. Cà Venier (sfalcio-disboscamento e taglio singoli alberi in scarpata)



Sante 6-7

Loc. Cà Venier (sfalcio-taglio singoli alberi in scarpata)



Stante 22

Loc. Cà Venier-Cà Zulaini (sfalcio in scarpata – tratto in frodo arginale)



Stante 35

Loc. Cà Zuliani (sfalcio in scarpata – tratto in frodo arginale)



Stante 42

Loc. Cà Zuliani (sfalcio in scarpata – tratto prospiciente golena)



Stante 46

Loc. Cà Zuliani (sfalcio in scarpata – taglio singoli alberi in scarpata)



Stante 51

Loc. Pila (pulizia fascia di rispetto a campagna)



Stante 58

Loc. Pila (sfalcio in scarpata – tratto in frodo arginale)

T.C. 14 Argine di II° linea di difesa a Mare



Sante 0

Loc. Boccasette (sfalci in scarpata – pulizia sommità e fascia lato abitato)



Sante 9

Loc. Boccasette (pulizia scarpata lato valle, sommità e liscarpata ato strada)



Sante 31 Loc. Cà Zuliani (pulizia scarpata lato valle e sommità)



Sante 33 Loc. Cà Zuliani (sfalcio scarpate e sommità)

T.C. 14 Destra Po di Maistra



Sante 5

Loc. Cà Venier (sfalcio scarpata e ciglio sommità, tratto prospiciente golena)



Sante 14

Loc. Cà Venier (sfalcio scarpata e ciglio sommità, tratto prospiciente golena)



Stante 14

Loc. Cà Venier (pulizia fascia di rispetto lato campagna, zona con criticità)



Stante 35

Loc. Cà Venier (sfalcio-taglio singoli alberi in scarpata)



Stante 39

Loc. Cà Venier-Boccasette (sfalcio in scarpata – tratto in frodo arginale)



Stante 53

Loc. Boccasette (sfalcio in scarpata e cigli pista in sommità)



Stante 58

Loc. Boccasette (sfalcio in scarpata e cigli pista in sommità)



Stante 61

Loc. Boccasette (sfalcio in scarpata – tratto in frodo arginale)