

## INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

(RO-E-460-M) Lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità della scarpata a mare dell'arginatura perimetrale della Sacca degli Scardovari in tratti saltuari tra gli stanti 22 e 37, in località Scardovari in Comune di Porto Tolle (RO) - XIII T.C.

importo: € 225.000,00

### PROGETTISTI

e

### COLLABORATORI

Funzionario Tecnico  
(geom. Andrea Dorizza)

Istruttore Idraulico  
(dott. Fabio Da Re)


Istruttore Idraulico  
(geom. Enrico Freguglia)


Collaboratore Idraulico  
(geom. Thomas La Spada)

Collaboratore Idraulico  
(arch. Andrea Spinardi)

### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Funzionario Tecnico  
(dott. Pierpaolo Erbacci)





Ufficio Operativo di Rovigo  
Corso del Popolo 129 - 45100 Rovigo Tel. 0425203111  
www.agenziapo.it ufficio-ro@agenziapo.it

<b>OGGETTO</b>				<b>SCALA</b>	
Lavori di Manutenzione per il ripristino della funzionalità della scarpata a mare dell'arginatura perimetrale della Saccoca degli Scardovari in tratti salinari tra gli stanti 22 e 37 in Località Scardovari in Comune di Porto Tolle (RO).				1:300000	
<b>UBICAZIONE</b>				<b>DATA</b>	
Via	Località	Comune	Stanti	13/08/2020	
	SCARDOVARI	PORTO TOLLE	22/37	<b>TAVOLA</b>	
<b>TAVOLA : INQUADRAMENTO GEOGRAFICO</b>				02	
RO-E-460-M perizia n° 1575 del 23.09.2020					