

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

(RO-E-460-M) Lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità della scarpata a mare dell'arginatura perimetrale della Sacca degli Scardovari in tratti saltuari tra gli stanti 22 e 37, in località Scardovari in Comune di Porto Tolle (RO) - XIII T.C.

importo: € 225.000,00

PROGETTISTI

e

COLLABORATORI

Funzionario Tecnico
(geom. Andrea Dorizza)

Istruttore Idraulico
(dott. Fabio Da Re)


Istruttore Idraulico
(geom. Enrico Freguglia)

Collaboratore Idraulico
(geom. Thomas La Spada)

Collaboratore Idraulico
(arch. Andrea Spinardi)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Funzionario Tecnico
(dott. Pierpaolo Erbacci)





TRATTO A VALLE VERSO ST. 37 GIA' REALIZZATO CON CUI SI ANDRA' A RACCORDARE L'INTERVENTO PREVISTO IN PERIZIA



INIZIO TRATTO VERSO MONTE (vista da valle)



INIZIO TRATTO VERSO MONTE (vista da monte)



TRATTO CON SCARPATA EROSA



TRATTO CON SCARPATA EROSA



TRATTO CON SCARPATA EROSA