



Sponda sinistra del fiume Po – Stanti 352-353 – loc.tà Guarda Veneta – vista da monte del tratto in frana (14 Aprile 2021)



Sponda sinistra del fiume Po – Stanti 352-353 – loc.tà Guarda Veneta – vista da valle del tratto in frana (14 Aprile 2021)



Sponda sinistra del fiume Po – Stanti 352-353 – loc.tà Guarda Veneta – vista da monte del tratto in frana (14 Aprile 2021)



Sponda sinistra del fiume Po – Stanti 352-353 – loc.tà Guarda Veneta vista del dissesto da valle – in evidenza la scarpata spondale e la sottostante berma ribassate e dislocate verso fiume rispetto alla sagoma in posto (sullo sfondo)



Posa in opera di telonata impermeabile a protezione della scarpata di frana –
14/05/2021 – vista dal basso



Posa in opera di telonata impermeabile a protezione della scarpata di frana –
14/05/2021 – vista dall'alto

