

**UFFICIO OPERATIVO DI CASALE MONFERRATO
OPERE IDRAULICHE DI 2^A CATEGORIA - FIUME PO**

PROGETTO ESECUTIVO

**(AL-E-1775) LAVORI DI ARRETRAMENTO ARGINE IN SINISTRA
OROGRAFICA DEL FIUME PO IN LOCALITA' "C.NA CONSOLATA"
DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO (AL).
CUP B39H1000480001**

ALLEGATO FOTOGRAFICO

ELABORATO

13.11*

PROGETTISTA COORDINATORE

Ing. Carmelo PAPA

PROGETTISTI

Geom. Eligio DI MASCIO

Geol. Alessandro ROSSO

COLLABORATORI PROGETTISTI

Geom. Giacomo NEZZO

Istr. Idr. Daniele SANGUIN

Geom. Dario SAVINI

Coll. Idr. Andrea BERTAZZO

**PERIZIA N.
3287**

**DATA
15/07/2015**

**REV. N° 1
15/07/2015**

**REV. N° 2
02/12/2015**

**REV. N° 3
08/08/2019**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Antonio ARENA



AIPO PROGETTO AL-E-1775 LAVORI DI ARRETRAVIAMENTO ARGINE IN SINISTRA OROGRAFICA DEL FIUME
 PO IN LOCALITA' "CASCINA CONSOLATA" DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO
 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Carlo *CONDONELLI*

Rev.	Data	Descrizione revisione	Scala	Eseguito	Controllato	Approvato
A	Agosto 2014	Allegato fotografico		A. Magni	G. Cremona	G. Cremona

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
 IN FASE DI PROGETTAZIONE

STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE
 ING. GIORGIO CREMONTE



11 - ALLEGATO FOTOGRAFICO



Figura 1 – Vista del tratto viabile di accesso alla strada sulla sommità arginale, vista in direzione dell'abitato in località Oltreponte - FOTO APRILE 2014





Figura 2 – Vista del tratto viabile di accesso alla strada sulla sommità arginale, vista in direzione della Cascina Consolata - FOTO APRILE 2014

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'F', located at the bottom right of the page.



Figura 3 – Vista della strada sulla sommità arginale, vista in direzione di Via Vecchia Vercelli - FOTO APRILE 2014

A stylized signature or logo consisting of a large, flowing letter 'S'.



Figura 4 – Panoramica con vista dalla strada sulla sommità arginale in direzione dell'intera area di cantiere (attualmente fondo agricolo) - FOTO APRILE 2014

df



Figura 5 – Vista della strada sulla sommità arginale, vista in direzione di Cascina Consolata (sullo sfondo) - FOTO APRILE 2014

CD



Figura 6 – Vista della strada in sommità arginale all'altezza di Cascina Consolata in direzione di valle - FOTO APRILE 2014

of



Figura 7 – Vista della strada di accesso a Cascina Consolata dalla viabilità sulla sommità arginale - FOTO APRILE 2014

ed



Figura 8 – Vista dalla sommità arginale in direzione del viadotto dell'autostrada A26 Genova Voltri - Gravellona Toce - FOTO APRILE 2014

P



Figura 9 – Prosecuzione della viabilità in discesa dalla strada in sommità arginale con sottopasso al viadotto autostradale della A26 - FOTO APRILE 2014

S



Figura 10 – Prosecuzione della strada interpodereale con secondo sottopasso al rilevato autostradale – FOTO APRILE 2014

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'G' or similar character, located at the bottom right of the page.



Figura 11 – Rettifilo con viabilità in parallelismo alla ferrovia Casale – Vercelli – ripresa in direzione di località Oltreponate – Via Vecchia Vercelli – FOTO APRILE 2014

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'G', located at the bottom right of the page.