
LEGENDA
Punti di indagine conformi alle CSC su tutta la verticale
Punti di indagine con superamenti delle CSC e max profondità della contaminazione
Punti di indagine con superamenti delle CSC ma già bonificati
Centrale Elettrica
Snia Viscosa
C.na Borgonovo
C.na DI LIMBIATE
VIA MILANO
TORRENTE
STRADA VICINALE CASCINA BUONCOMPAGNI
CANALE
D1
D2
E
F
G
H
B
C
TA1
TA2
PzA
TA3
TB9
T1
T2
T3
T4
TrE7
TC28
TB10
TrE8
TC26
TC27
TC27cum
TA4
IS2-C1
C2
T5
T6
T7
T8
T9
SA1
TrE12
HT1
HC1
T22
HT2
HC2
TB11
T10
T11
T12
T13
T14
T15
HT3
HC3
IS2-C2
IS2-C3
T26
TL1
TL2
TL3
TL4
TL5
TL6
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
TA5
TA6
TA7
TA8
S9
C1
IS2-C4
IS2-C5
TB12
SA4
TB13
C3
T16
CB5
TrE9
CB6
T17
T18
T19
TrE10
TB14bis
TB15
CA1
TB14
TF49bis
TF49
S19
S11
TB16
CA2
CA3
SA3
S23
S28
PzB
TrE11
S15
S43
CA4
P19
P18
S24
TB17
TB18bis
TB18ter
TB18
S10
TE33
S30C
S32
S25
P20
TE37
S30D
S30
S30B
P21
S1
S11
S16
S20
S5
S30A
S33
TE44
TE46
TB20
TE48
TB19
TB20v
SA2
TB20iv
TB20ter
TB20bis
TB21
S2
S6
S12
S17
S21
S26
S29
S34
S37
TrE1
TrE2
S3
S7
S13
S18
S22
TC29
TC30
TrE3
T20
PzC
S31
HT5
HC5t
HC5
HC6
T25
HC5b
HC8
HT4
S38
S39
S40
T23
HC4
T24
HC7
TrE13
P1
P2
C
B
A
TrE6
P5
S41
D
E
P6
P8
P9
P7
TB25
PzD
F
G
H
I
S35
S36
P14
P16
TB24
TB23
TB22
CB7
CB9
TrE4
CB8
PzE
M
N
O
P
L
S42
TB26
TB27
TB28
TB29
TB30
TB31
TB32
TB33
TB34
TB35
TB36
TB37
TB38
TB39
TB40
TB41
TB42
TB43
TB44
TB45
TB46
TB47
TB48
TB49
TB50
TB51
TB52
TB53
TB54
TB55
TB56
TB57
TB58
TB59
TB60
TB61
TB62
TB63
TB64
TB65